

Fotodokumentation Biberbau, Camping Sutz



Foto 1: Alter Biberbau im Bereich der Hafeneinfahrt



Foto 2: Aushub Biberbau



Foto 3: Baugrube Biberbau



Foto 4: Biberbauzugang



Foto 5: Bodenplatte und Bewehrung Wände Biberbau



Foto 6: Biberbauzugang überschüttet



Foto 7: Betonierarbeiten Wände Biberbau



Foto 8: Betonierte Decke Biberbau mit Einstieg -> nachträglich auf Biberbau aufgesetzt.



Foto 9: Demontage alter Biberbau unter Aufsicht des Wildhüters.



Foto 10: Neuer Biberbau mit Sand



Foto 11: Neuer Biberbau mit Decke inkl. Einstiegsschacht und Elektroschacht für Kameraeinrichtung.




Foto 12: Ausgeführtes Gesamtprojekt